

クレーンゲーム機電源スイッチからの出火事例

火災の概要

当消防組合管内において、使用中のクレーンゲーム機から出火した火災が発生しました。



【クレーンゲーム機電源スイッチの焼損状況】

出火要因

電源スイッチ部の劣化により、接点部でスパークが起これり出火に至ったもの。

なお、当該クレーンゲーム機の電源スイッチは、今回と同様の火災事例や発煙事例の不具合が発生しているもので、取扱い業者より点検及び部品交換の通知が2011年12月に出されています。

点検及び部品交換対象機種

- インデックス社（旧アトラス社）製品
- 「トリプルキャッチャーメガ」
- 「トリプルキャッチャーメガダッシュ」
- 「トリプルキャッチャーギガ」



※電源スイッチが赤色の
場合、交換対象です。

製品についての情報

現在の取扱い業者である株式会社セガより、点検及び部品交換について注意喚起されておりますので、下記セガホームページをご確認ください。

<http://www.sls-net.co.jp/index.html>