

大型ダンプのリコール情報！

ご注意ください！

大型ダンプのターボチャージャーオイルが排気管へ漏れ 発煙・発火に至る可能性があります。

印西地区消防組合管内において、大型ダンプが走行中に発火する事例が発生し、原因を調査した結果、当該車両が最悪の場合、発煙・発火に至る可能性があることが判明し、メーカーからリコールの届出がありましたのでお知らせします。

【対象車種】

販売：いすゞ自動車株式会社

商品名：ギガ

対象機種：リコール情報参照



対象期間：平成22年5月27日～平成29年3月31日製造

対象台数：3万8000台



【現場活動時の写真】

【リコール届出情報】



【対応方法】

※ 図：国土交通省 リコール情報引用

全車両、給油パイプ、給水パイプおよびパイプ固定用ブラケットを対策品に交換する。なお、上記原因によりタービンインペラが破損した場合には、ターボチャージャーを無償で交換する。

【連絡先】

お問い合わせ窓口 いすゞ自動車株式会社 お客様相談センター

電話番号：（フリーダイヤル）0120-119-113

受付時間：9時から12時、13時から17時（土・日・祝日・事業者指定休日を除く。）

24時間受付フォーム：<https://www.isuzu.co.jp/recall/assets/pdf/1152600.pdf>