


# 穀物乾燥機による火災に注意！

お使いの穀物乾燥機から発煙・発火に至る可能性があります。**清掃・整備・点検**をしましょう！！

印西地区消防組合管内において、穀物乾燥機から出火する事例が発生し、原因を調査した結果、下部コンベアに設置してある、らせん状の羽が摩耗（経年劣化）していたことにより、乾燥中の穀物が送り出せず堆積し、放射体（高温部）に接触することで火災となっています。

【穀物乾燥機本体図】




全国的にも同じような火災が発生しているよ！  
使用前・使用後の点検を忘れずに



当組合キャラクター：ゲンさん

【穀物乾燥機下部拡大図】



【印西地区消防組合火災写真】

写真1 放射体との接触状況

写真2 羽の摩耗状況

写真3 羽の摩耗状況

