

電気配線からの出火に注意！

コンセントや延長コードから出火する火災が多く発生しています。こまめな清掃・点検・交換が大切です。

全国的に、電気による火災が増加しています！！
その中でも特に多い火災についてご紹介します。


出火原因を知ることで、火災は、防ぐことができます！！




当組合キャラクター：ゲンさん

【延長コードの断線】

※ 見た目では、配線の中はわからない！




火災発生！！



延長コードなどの電気コードを無理に折り曲げたり、踏みつけたりすると、中の配線が切れて、その部分が熱くなり、火災になってしまうことがあります。

予防対策

無理に折り曲げたり、繰り返し折り曲げたりしない。また、古くなった延長コードは取り替えるようにしましょう。



X線 で 内部 を 撮影

【電気コードの踏みつけ】



電気コードを家具などの重い物で踏みつけると、中の配線が切れたり、電気が流れにくくなったりして、配線が熱くなり、火災になってしまうことがあります。

予防対策

家具の買い換えや模様替え、掃除をする時など、重い物を動かす時は、延長コードなどの電気コードを踏まないように十分注意しましょう。

もし、このような状況になってしまったら、使用を控えて、点検もしくは、交換を検討しましょう。